

RLX[®] & RLX[®]/CL

Emulsión directa diazo/acrílico serigráfica para múltiples usos

RLX presenta una latitud de exposición amplia, con bordes definidos y alta resolución de imágenes copiadas. Resiste a una amplia gama de sistemas de tintas al solvente y acuosas. RLX posee además excelentes propiedades que facilitan la aplicación sobre los tejidos, buen cruce de mallas, producción de capa emulsionada por encima del tejido, velocidad de secado rápido y durabilidad en tirajes industriales. RLX tiene un color magenta contrastante con una alta resistencia a la humedad, secado rápido y es de exposición rápida. RLX/CL es la versión sin colorantes (que se incluiría separadamente).

INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1: PREPARACIÓN DEL TEJIDO

Si la superficie del tejido ya ha sido tratada o ya ha sido usada, solamente se necesita desengrasarla usando el desengrasante Screen Degreaser #3 o el Screen Degreaser Concentrate #33 ya diluido. La abrasión mecánica es una buena opción para los tejidos nuevos, ya que incrementa el área de sostén del estencil, aumentando el número de tiraje de impresión. Use Microgrit #2 antes de desengrasar o utilice Ulanogel #23 que combina ambos procesos en uno.

Paso 2: SENSIBILIZACIÓN

Como RLX ya viene parcialmente presensibilizada se recomienda su utilización bajo luz amarilla.

%e debe agregar agua hasta el borde del frasco con que se provee el diazo. Se agita vigorosamente dicho frasco hasta que se haya disuelto en su totalidad. Se agrega esta solución a la emulsión y se mezcla revolviendo con una espátula adecuada de madera, acero inoxidable, vidrio o plástico. Evite usar materiales de cobre que pueden reaccionar negativamente con el sensibilizador diazo. Luego de mezclado se deja la emulsión por al menos una hora para permitir que la espuma y el aire ocluido escapen subiendo a la superficie. Escriba la fecha de sensibilización sobre el envase de la emulsión.

Paso 3: EMULSIONADO

Generalmente se inicia el emulsionado de una pantalla desde el lado de impresión para rellenar las aberturas de malla del tejido. Se concretiza la capa de emulsión por encima del tejido del lado de impresión cuando se aplica dicha capa desde el lado de rasqueta al final del procedimiento; por ej.: 1+1/, 2+1/, 1+2/, 2+2/, 2+3/.

ULANO RLX puede utilizarse, aplicarse y recuperarse antes de endurecer como cualquier otra emulsión. En general y en especial cuando se realiza la aplicación de manera manual, la emulsión se debe aplicar de manera lenta y uniforme. El uso de una emulsionadora automática sería ventajoso ya que se obtiene un emulsionado reproducible y parejo.

Paso 4: SECADO

La pantalla se debe secar en un armario secadero libre de polvo, con circulación de aire fresco a un máximo de 35°-40°C con el lado de impresión hacia abajo. Use un aparato de deshumidificación en el ambiente de secado si fuese necesario. Para mejorar el recorte de impresión, se puede post-emulsionar el lado de impresión, secando.

Paso 5: INSOLACIÓN (EXPOSICIÓN)

La producción de pantallas se concreta cuando con luz ultravioleta se endurecen las partes que no deberán ser impresas. Se recomienda utilizar lámparas actínicas azuladas con un espectro que tenga longitudes de onda comprendidos entre 350 y 420 nm. Lámparas de halogenuro metálico son las más adecuadas fuentes de luz. Valores absolutos no se pueden declarar, ya que existen innumerables variables que afectan el tiempo de insolación, por lo cual la mejor manera de conocer el tiempo de exposición adecuado es realizando una prueba de exposición escalonada. Para tener la mayor resistencia de la pantalla, utilice el tiempo de exposición mayor con el cual también se resuelven los detalles más finos. Un prolongado tiempo de exposición es especialmente importante si se utilizan tintas o pastas de impresión con algún contenido de agua.

VALORES GUÍA DE INSOLACIÓN

Los valores abajo indicados son con tejidos 120-34 blancos a una distancia de 1 metro.

Se considera que el emulsionado se realiza: con una aplicadora de acero inoxidable, empezando del lado de impresión y terminando por el lado de rasqueta:

Ficha de Información Técnica



	Emulsionado 1+1/	Emulsionado 2+2/	Emulsionado 3+3/
Arco de Carbono			
15 amps	480 sec.	12 min.	15 min
30 amps	240 sec.	6 min	8 min
40 amps	180 sec.	270 sec.	6 min
60 amps	120 sec.	180 sec.	240 sec.
110 amps	66 sec.	100 sec.	135 sec.
Lámpara metal-halógena			
1000 watts	110 sec.	155 sec.	205 sec.
2000 watts	56 sec.	78 sec.	103 sec
3000 watts	36 sec.	51 sec.	65 sec.
4000 watts	26 sec.	39 sec.	51 sec.
5000 watts	20 sec.	30 sec.	39 sec.
Lámpara de Xenón pulsado			
2000 watts	288 sec	7 min	8 min
5000 watts	116 sec	168 sec	225 sec
8000 watts	58 sec	84 sec	144 sec
Lámpara de vapor de mercurio			
250 watts	570 sec	12.5 min	17.5 min
2000 watts	72 sec	103 sec	132 sec
4000 watts	36 sec	51 sec	65 sec
Tubos Fluorescentes*			
40 watts	360 sec	7.5 min	No recomendado

* de luz negra no filtrada a una distancia de 10 a 15 cm. Si son tubos industriales, luz negra filtrada o tubos de luz de día, deberá por lo menos duplicar los tiempos indicados.

Para determinar el tiempo de exposición necesario aproximado, se deben aplicar los siguientes factores que modifican los tiempos apenas dados:

Factores de distancia

0,5 m = 0,25
 0,7 m = 0,49
 1,0 m = 1,0
 1,5 m = 2,25
 2,0 m = 4,0
 2,5 m = 6,25
 3,0 m = 9,0

Factores por tejido

Acero = 2,0 – 4,0
 Teñido = 1,5 – 2,5

Tejidos gruesos

1,2 – 1,5

Humedad alta

1,3 – 1,8

Positivo con registro encimado

1,2 – 1,3

Positivo apergaminado

1,3 – 1,5

ESTAS INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES HAN SIDO REALIZADAS DE LA MANERA MÁS ADECUADA, SEGÚN LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES SOBRE DICHO ASUNTO. ULANO CORP. NO OFRECE GARANTÍAS AL RESPECTO Y DECLINA TODA RESPONSABILIDAD QUE SURJA DE SU USO.

ULANO Corporation, 110 Third Avenue, Brooklyn, N.Y. 11217 (E.E.U.U.) Tel: +1 718 237 4700 Fax: +1 718 802 1119 e-mail: ulano@ulano.com

ULANO International (V.I.), Inc., CH-8952 Schlieren - Zurich (Suiza) Tel: +41 44 755 44 77 Fax: +41 44 773 16 06 e-mail: ulanoeurope@ulano.com

Paso 6: REVELADO (LAVADO)

Luego de exponer a la luz UV, moje la pantalla por ambos lados con agua. Continúe lavando la pantalla utilizando un chorro de agua fino, lo que le permitirá abrir mejor los detalles finos. Cuando terminó de revelar la pantalla, aclare la pantalla con agua por ambos lados de la misma.

Paso 7: SECADO

La pantalla se debe dejar secar completamente. Puede utilizarse un horno secadero para acelerar este proceso.

Paso 8: RETOCADO DE LA PANTALLA

Si inspeccionando la pantalla se encuentran puntos o manchas abiertas dentro de la misma por las cuales no debe pasar la tinta al momento de la impresión, se pueden cerrar estos detalles no deseados con emulsión (que necesita secarse y exponerse a la luz UV para que se endurezca bien) o utilizando un bloqueador como Screen Filler #60 o Extra Heavy Block Out #10 diluido. Aplíquelos utilizando un pincel fino.

Paso 9: BLOQUEO DE LA PANTALLA

La pantalla no debe dejar pasar tinta donde no corresponde. Para ello se cubren esas partes (generalmente la parte que queda entre el emulsionado y el marco) con emulsión (que necesita secarse y exponerse a la luz UV para que se endurezca bien) o utilizando un bloqueador como Screen Filler #60 o Extra Heavy Block Out #10.

Paso 10: ENDURECIMIENTO (opcional)

Según la resistencia a la impresión que se requiera, se pueden utilizar distintos tipos de endurecedores. Usualmente se usa el endurecedor Hardener X que no contiene sólidos. Utilice guantes. Se aplica el endurecedor por ambos lados de la pantalla con una esponja, un trapo o una raedera. Se deja actuar el producto por al menos 30 minutos y luego se deja secar, o bien al aire del ambiente por 24 horas, o bien en un horno secadero a 60°C por unas dos horas.

RECUPERADO DE LA PANTALLA

Luego de imprimir, quite las tintas sobrantes con espátulas y trapos, y limpie enseguida esa pantalla con el solvente adecuado a dichas tintas. Desengrase la pantalla con desengrasante Screen Degreaser #3 o el Screen Degreaser Concentrate #33 ya diluido. Enjuague (aclare). Aplique el removedor de pantalla con una brocha, un pincel o una esponja. Puede utilizar los productos Stencil Remover Liquid #4, Stencil Remover Paste #5, Stencil Remover Liquid Concentrate #42 diluido o Stencil Remover Powder #44 ya diluido.

Pase con la brocha por ambos lados. Deje actuar el producto un momento. (Importante: No lo deje secar, porque si no esa pantalla no podrá ser más recuperada). Enjuague (aclare) la pantalla con agua suavemente (para no salpicarse a sí mismo) por ambos lados. Limpie la pantalla con agua a presión, de al menos 80 bar de presión. A mayor presión de agua, más efectiva es la limpieza de la pantalla.

Si quedasen residuos de tintas o de emulsión sobre el tejido de la pantalla, puede quitar esos "fantasmas" utilizando alguno de los siguientes productos: Haze Remover Paste #78, Ghost Remover Advance o Actighost Rapid Gel.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color:	Magenta
Viscosidad	7.700 mPas (DIN 53019, NS 33, D = 50 s ⁻¹)
Contenido sólido	(MX)

PELIGROS PARA LA SALUD / PROTECCIÓN AMBIENTAL

Se ruega observar la información adicional dada en las fichas técnicas de seguridad (MSDS)

ALMACENAMIENTO (a 20°-25°C)

Sin sensibilizar:	1 año. Protéjalo del congelamiento
Sensibilizado:	aprox. 4 a 6 semanas
Almacenamiento de pantallas ya emulsionadas:	4 semanas(bajo total oscuridad)
Nota: Si se almacenan pantallas ya emulsionadas durante mucho tiempo, el estencil puede absorber humedad ambiental, por lo que se recomienda volverlas a secar adecuadamente justo antes de exponerlas a la luz UV.	